



# Premium-Web-Line V3

PWL ...



## Software Update

## SW Update über BS Finder

### Software update:

1. BS Finder starten
2. Rechtsklick auf den Eintrag der Web-Line
3. „Software aktualisieren“ auswählen
4. Suchen Sie die Software (ws\_brs\_x\_x\_x.bin) und wählen diese aus.
5. Starten Sie das Update über den Button „Programmieren“
6. Nach erfolgreichem Update schließen Sie das Fenster.

### Filesystem aktualisieren:

1. Rechtsklick auf den Eintrag der Web-Line: Browser öffnen
2. Beim ersten Start des Webservers nach einem Update fordert dieser sie auf das Filesystem zu aktualisieren
3. Wählen Sie das neue Filesystem aus (ws\_brs\_fs\_de\_x\_x\_x.bin)
4. Starten Sie den Upload des Filesystems
5. Nach Eingabe des Passworts befinden Sie sich auf der Weboberfläche

### Problembehandlung:

Beim Softwareupdate können Probleme mit unterschiedlichen Ursachen auftreten. Häufig sind Firewalls oder Netzwerkseinstellungen der Grund. Prüfen Sie, dass der BS-Finder von Ihrem System nicht blockiert wird.

## Software-Update über den Browser im Webserver (ab SW 3.1.17)

### Software update:

1. Wählen Sie auf der Weboberfläche „Software Update“
2. Wählen Sie bei “Upload from Hard Disk” die neue Software aus (ws\_brs\_x\_x\_x.bin) und starten sie den Upload
3. Anschließend starten Sie das Update mit Install

### Filesystem aktualisieren:

1. Wählen Sie auf der Weboberfläche „Software Update“
2. Wählen Sie bei “Update HTML-Seiten“ das neue Filesystem aus (ws\_brs\_fs\_de\_x\_x\_x.bin) und starten Sie den Upload

## Problembehandlung

- **Anzeige Power (9) blinkt langsam:**  
Lokalisieren ist eingeschaltet → BS-Finder → Lokalisieren
- **Anzeige Power (9) blinkt schnell:**  
Eine schnell blinkende Anzeige Power (9) zeigt eine defekte Applikations-Software an. Dies kann durch ein fehlerhaftes Software-Update verursacht werden. Ein erneutes Software-Update behebt den Fehler normalerweise.  
Evtl. ist zuvor noch eine manuelle Konfiguration der IP-Adresse mit dem BS-Finder notwendig.
- **Software-Update nicht möglich:**  
Sollte ihre Premium-Web-Line nach einem Software-Update nicht mehr reagieren oder das Update startet nicht, schalten sie die Steckdosenleiste am Hauptschalter (2) aus, halten beide Tasten (7, 8) gleichzeitig gedrückt und schalten sie wieder ein. Die Steckdosenleiste befindet sich jetzt in einem Downloadmodus (Bootloader) und sie können erneut eine Software installieren.  
Evtl. ist zuvor noch eine manuelle Konfiguration der IP-Adresse mit dem BS-Finder notwendig.
- **BS-Finder findet keine Geräte, Software Update startet nicht:**  
Evtl. wird der BS-Finder von einer Firewall blockiert. Bitte prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Firewall und/oder deaktivieren Sie diese vorübergehend.
- **Kein Zugriff auf Benutzeroberfläche möglich:**  
→ Werkseinstellungen laden.
- **Fehlende oder falsch dargestellte Inhalte im Browser:**  
Oft entstehen Darstellungsfehler aufgrund von temporär gespeicherten Daten Ihres Browsers (Cache). Bitte löschen Sie bei Problemen zuerst alle temporär gespeicherten Daten in den Einstellungen Ihres Browsers.  
Teilweise verhalten sich auch verschiedene Browser unterschiedlich. Falls Sie die Möglichkeit haben wechseln Sie bei Problemen mal den Browser.